



GB

Fitting instructions for

:

Winch - Bracket

D

Einbauanleitung

:

Seilwinden - Anbausatz

Teile Nummer

:

Z 48 45 377

Model name	Model year	Body	Model series
L 200	2006 →	DC / CC	CR

Part Number	Issue	Date	MMD	Page
Z4845377	03	09 – 2014		1 / 19

Anbauanleitung Seilwindenanbausatz

Fitting instruction

Mitsubishi L200 ab Bj.2006

Best.nr.: 16 - 3770

AL: 1148 – 06




**Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.**

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual
and the owners manual of the winch.*

Stückliste

Seilwindenanbausatz / *winch mounting kit* Mitsubishi L200 ab Bj.06

Best.nr.: 16 – 3770



1 x Seitenhalter rechts (**A**)
1 x Seitenhalter links (**B**)
4 x Sicherungsbolzen (**C**)
2 x Ausgleichsplatte (**D**)
1 x Seilwindenaufnahme (**E**)
1 x Schaltkastenhalter (**F**)

1 x Steckdose **1 - 90394**
1 x Freilaufhebel **1 – T82463**

3 x Kabel 35² x 900mm m.2 x Kabelschuh 35/ M8
1 x Kabel 1,5² x 500 mm
1 x Ringzunge rot M 8
1 x Steckverbinder blau

1 x Gutachten
1 x Anbauanleitung AL1148

10 x Schraube M 12 x 30
10 x U – Scheibe M 12
10 x Federring M 12


2 x Schraube M 10 x 1,25 x 30
2 x U – Scheibe M 10
2 x Federring M 10


2 x Senkkopfschraube M 10 x 40
2 x Vierkantmutter M 10

2 x Schraube M 8 x16
2 x U – Scheibe M 8
2 x Federring M 8


2 x Schraube M 5 x 25
4 x U – Scheibe M 5
2 x Federring M 5
2 x Mutter M 5













5



6











13




14





15



**Read winch instruction !
Benutzerhandbuch der
Seilwinde lesen!**







16


**Schrauben im Lieferumfang der Winde enthalten !
Screws included in winch box!**














1 – 90394 Steckdose/ socket

M 5 x 25


27




Connect socket to solonoid box !

Schließen sie die Steckdose im Schaltkasten gemäß an.

28



29



30

